

Paint Removal Agent

Technický list

Popis

PRA je čistiaci prostriedok špeciálne vyvinutý na odstraňovanie zvyškov farby zo sklenených povrchov solárnych panelov. Zloženie tohto roztoku je navrhnuté tak, aby bol čo najšetrnejší k solárnym panelom, aby sa ľahko používal a nepredstavoval žiadne zdravotné riziko pre profesionálov.

Špecifikácia riedenia

Upravte riedenie produktu podľa problému

Ak sú vaše panely znečistené vodou riediteľnou farbou, použite riedenie **1:5** (1 kg PRA na 5 litrov vody);

Ak sú vaše panely kontaminované jedným z nasledujúcich náterov: vonkajšie nátery, vnútorné nátery, nátery na drevo, viacpovrchové emaily, použite riedenie **1:2** (1 kg PRA na 2 litre vody)

Použitie

Odstraňovanie interiérových farieb, exteriérových náterov, viacpovrchových emailov a farieb na báze vody v spreji z povrchu skla solárnych panelov.

Návod na použitie

1. Koncentrát prostriedku na odstraňovanie farieb zriedte správnym množstvom vody (pozri vyššie uvedený pomer riedenia);
2. Zriedený roztok naneste priamo na postihnuté miesta a uistite sa, že je povrch úplne pokrytý;
3. Nechajte prípravok pôsobiť 10 až 15 minút;
4. Celú plochu očistite kefou, aby ste odstránili zvyšky farby. V prípade potreby opakujte kroky 2 až 4, kým sa riadne neodstránia všetky zvyšky;
5. Panel dôkladne opláchnite vodou a uistite sa, že ste odstránili všetok prebytočný prípravok.

Pripomienka

Pre bezpečnú manipuláciu s výrobkom dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Vlastnosti

Vzhľad: Bezfarebná priehľadná kvapalina;

Zápach: Charakteristický;

Rozpustnosť vo vode: Plne miešateľný.

Trvanlivosť

Uzavreté: 3 roky

Po otvorení: 6 mesiacov

Po zriedení: Použite najneskôr do 48 hodín po zriedení.

Balenie

5kg a 20kg priehľadné nádoby a IBC (1000 kg kontajner na hromadné balenie).